

- 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
- 壁や品物から離して、据付けてください。
- 壁や品物と密着していると、熱風発生機がオーバーヒートをおこし重大な事故につながります。また、点検や修理の妨げになります。





No.	修正内容	場所	日付	数	担当
3					
2					
1					

製図　設計

尺度

図番 1703150NO−01

File name KD−24H3

配布先：□営業 □資材購買 □金属加工 □総合組立

株式会社 関西電熱
Kansai Electric Heat Corp.

仕向　様

図面名称 KD−24H3 外形図