フィルタメンテナンスの為
最低100mm以上の空間を
空けてください



外部センサを使用の場合
最低70mm以上の空間を
空けてください

熱風吐出口に付き高温注意
最低100mm以上の空間を
空けてください

※指示無き方向は50mm
以上の空間を空けてください







炉体上部など設置場所が
40℃以上にならない様に
断熱・空間を空けてください

No.	修正内容	場所	日付	数	担当
3					
2					
1					

製図　設計　尺度　図番 1210090NO－02　File name HAS－35F 外形図

配布先：□営業 □資材 □製造板金 □製造組立

と

仕向　様

図面名称：HAS－35F 外形図