



鑄物工場のニーズに応えた鑄型乾燥機の決定版!!

電気式 熱風 鑄型乾燥機



マルチ分岐ヘッド (付属品)
…ホース接続口径φ100
…ダンパ用閉止板4コ付



TSホース TS100 (付属品)

X-5MS

40kW/60kW 切替
質量840kg

鑄型側フランジφ100 (オプション)



下向き90°エルボ (付属品)



X-3MS


15kW/30kW 切替
質量275kg



X-4MS

30kW/45kW 切替
質量360kg

鑄型工場のニーズに応えた圧力重視の送風機を搭載!!



ワンタッチコネクタケーブル

◦操作パネル
温度調節計、タイマ、運転スイッチ、風量調節キー(インバータによる可変)各種表示ランプなど搭載。

◦風圧計
鑄型に加わる風圧を確認できます。フィルタのメンテナンス時期の確認にもご使用いただけます。



◦省エネ自動乾燥 切替スイッチ
省エネ自動乾燥をおこなうかどうかを選択します。しない場合は手動で操作パネルを操作し鑄型乾燥をおこなってください。

◦ヒータ容量切替スイッチ
鑄型の大きさに合わせて、ヒータ容量を2段階に変更できます(省エネ対策)。

◦送風運転時間タイマ
省エネ自動乾燥をおこなう場合に使用します。送風乾燥の時間を設定します。

◦差圧計・風量換算グラフ
鑄型に供給している風量を確認できます。

★風圧計・差圧計・風量換算グラフを利用することで、鑄型乾燥におけるデータ取りができて、作業工程の管理ができます。

【省エネ自動乾燥】の流れ


X-3MS~5MS 標準装備



省エネ自動乾燥は鑄型乾燥機 X-3MS~5MSの操作盤で簡単に操作できます。


● トンネル内での中子の水性塗型剤乾燥

X-4MS




● 発泡模型の水性塗型剤乾燥

…乾燥室内に熱風を投入し、室内を50℃程度に調整し乾燥させます。



● 水性塗型剤の強制押出乾燥

…中型~大型の鑄型を複数同時に乾燥させます。



豊富な販売実績と技術をお客様の要望を満たすようにコンサルタントを提供します(無料)

お客様のニーズにすばやく対応!!

製造 株式会社 関西電熱
販売元

本社: TEL06-6785-6001 〒577-8566 大阪府東大阪市高井田西5丁目4番18号
東京支社: TEL03-5710-2001 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号

<http://www.kansaidennetsu.co.jp>